


Ime predmeta 1	MERILNE KLEŠČE
Ime predmeta 2	/
ID številka / EŠD	002.331.Idrija
Upravljavec	Mestni muzej Idrija, Prelovčeva 9, 5280 Idrija
Lastništvo	Javno
Lastnik	Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija
ID številka / EŠD	510:IDR;RZ-564
Klasifikacija dediščine	Rudnik

OPIS

Kratek opis	Merilne klešče imajo enostransko merilno skalo do 80 centimetrov ter dve čeljusti. Ena od njih je premikajoča, druga pa stacionarna.
Mere	Dolžina 110 cm, širina 40 cm, višina 3 cm.
Materiali	Jeklo
Datacija	Podatek o času nastanka ni znan.
Avtor / Proizvajalec	Podatek o proizvajalcu ni znan.

Slikovne priloge



Prvotna raba	Merilne klešče so se uporabljale za merjenje debeline drevesnih debel. Ob koncu 19. stoletja je Rudnik živega srebra Idrija razpolagal s 7500 ha gozdnih površin. Zato je ustanovil posebno službo, ki je zaposlovala gozdne delavce, ki so skrbeli za upravljanje z gozdovi. Omenjena služba je bedela nad posekom in ponovnim pogozdovanjem posekanih površin. Gre za enega prvih poizkusov racionalnega in planskega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem. Potrebe po lesu so bile vseskozi visoke, v začetku 20. stoletja sta na primer Rudnik in mesto Idrija na leto rabila okrog 30.000 m ³ lesa. Merilne klešče so bile zelo verjetno izdelane še v času Avstro-Ogrske (zelo verjetno na Dunaju) in so ostale v uporabi do prve svetovne vojne.
---------------------	---

Sedanja raba	Opisan predmet se ohranja, varuje in prezentira kot pomemben spomenik tehniške dediščine rudarjenja v Idriji z izjemnimi univerzalnimi vrednotami. Je del zbirke »Rudniški stroji in naprave« Mestnega muzeja Idrija. Zbirka prikazuje restavrirane rudniške stroje in naprave, orodja in opremo, ki so bili potrebni za delo v jami in v zunanjih obratih. Iz tega razloga predstavlja tehniško dediščino, močno presega okvir Rudnika živega srebra Idrija in ima zato večji, svetovni pomen.
---------------------	---

Prvotna lokacija	Idrija z okolico.
-------------------------	-------------------

Sedanja lokacija	Mestni muzej Idrija, grad Gewerkenegg (razstavni prostor 10).
-------------------------	---

STANJE OHRANJENOSTI

Zgodovina opravljenih posegov	Dodatni posegi zato niso potrebni. Varovanje v prostoru je urejeno.
--------------------------------------	---

Sedanje stanje	dobro
-----------------------	-------

Potrebni ukrepi	Redno obdobjno vzdrževanje.
------------------------	-----------------------------

DOKUMENTACIJA

Naslov / zbirka / povezave itd., kjer so dostopne podrobnejše informacije	- Inventarna knjiga Mestnega muzeja Idrija.
--	---

Izpolnjevalec	Mestni muzej Idrija
----------------------	---------------------

Izpolnjeval je	Miha Kosmač
-----------------------	-------------

Datum objave	13. 3. 2018
---------------------	-------------

Datum urejanja	Never
-----------------------	-------